

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS TRES QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0130-43	FECHA:	10/12/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




FOTO 3: REPARACION PISO TORTA



FOTO 4: LEVANTADO DE MURO EN DIRECCION



FOTO 5: LEVANTADO DE MURO EN DIRECCION



Foto 6: INSTALACION DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Tzul

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS TRES QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0130-43	FECHA:	10/12/2024





FOTO 7: ELABORACION DE BANQUETA



FOTO 8: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

