



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0143-43	FECHA:	





FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abraham xol*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Juana B*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

