



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEYAMCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0144-43	FECHA:	20/02/2024





FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center"><i>Arnoldo Tec cuz</i></p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--