



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZULPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0147-41	FECHA:	27/09/2024



FOTO 1: Sustrucción de porton de metal.



FOTO 2: Sustrucción de porton de metal.



FOTO 3: Sustrucción de balcón de metal.



FOTO 4: Sustrucción de balcón de metal.





FOTO 5: Sustrucción de piso de torta por concreto.



FOTO 6: Sustrucción de piso de torta por concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---