



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL            | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A.EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TZULPEC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0147-41     | FECHA:                         | 22/11/2024      |



FOTO 1: Sustitución de porton de metal.



FOTO 2: Sustitución de porton de metal.



FOTO 3: Sustitución de balcon de metal.



FOTO 4: Sustitución de balcon de metal.



FOTO 5: Sustitución de piso ceramico.



FOTO 6: Sustitución de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
