

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMUY LOTE 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0152-41	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: CONSTRUCCION DE PAREDES



Foto 2: CONSTRUCCION DE VIGAS Y COLUMNAS



Foto 3: FABRICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



Foto 4: INSTALACION DE LÁMINAS TROQUELADAS



Foto 5: FUNDICION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: INSTALACION DE BALCONES DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Chochoy

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMUY LOTE 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0152-41	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: INSTALACION DE PUERTA DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Choe
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

