



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TESELECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0164-45	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL 26



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL PARA SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL PARA SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

