

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0167-45	FECHA:	26/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: REPARACION DE BALCONES



FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 6: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

