



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANECER EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0168-43	FECHA:	20/02/2024



Sustitución de estructura de techo y lámina




sustitución de ventanas y vbalcones



Sustitución de láminas y paredes de letrina



Sustitución de taza de letrina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Rolando Mes Sub
Firma y sello del Presidente de la OPF



Martín Cuello
Firma y Sello Director Centro Educativo Público