



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECER EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0168-43	FECHA:	20 DE ABRIL DE 2024



FOTO 1: Desmontaje de techo y estructura de techo existente



FOTO 2: Inicio de fabricación de estructuras de soporte de metal



FOTO 3: Instalación de estructuras de soporte de techo de metal



FOTO 4: Construcción de 2 sanitarios lavables



FOTO 5: Inicio de fundición de piso de torta de cemento en el corredor de la escuela



FOTO 6: Fundición de piso de torta de cemento en el corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

