



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANECER EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0168-43	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024



**FOTO 1:** Se observan las estructuras de soporte de metal de techo y las láminas troqueladas instaladas en el modulo 1



**FOTO 2:** Se observa corredor del modulo 2 con piso y con techo de lámina troqueladas



**FOTO 3:** Se observan puertas de las áulas del módulo 1 instaladas



**FOTO 4:** Se observa uno de los dos sanitarios con sus tazas lavables instaladas



**FOTO 5:** Se observan los dos sanitarios con plenamente terminados con techo y puertas de metal



**FOTO 6:** Se observan los balcones del módulo 1 instalados

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

