



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECEER EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0169-41	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1: Sustitución de estructura de madera por metal y sustitución de lamina por lamina troquelada.



FOTO 2: Sustitución de ventana de madera por metal.




FOTO 3: Pintura en muro exterior.



FOTO 4: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público