

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANE CER EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0169-41	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1: CONSTRUCCION DE AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 2: LEVANTADO DE MURO DE AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 3: COLOCACION DE ESTRUCTURA DE AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 4: ENTÉCHADO DE AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 5: COLOCACION DE PISO PARA AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 6: COLOCACION DE BANCANES EN AULA DE COPB ANEXO A EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Handwritten Signature]*





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANECER EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0169-41	FECHA:	5/11/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE LA EORM Y COPB ANEXO A EORM

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

