

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANECER EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0169-41	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1: CONSTRUCCION DE AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 3: PISO DE TORTA DE CONCRETO EN AULA ADJUNTA A EORM CON LAS MEDIDAS DE 64 M2



FOTO 4: SUSTICIÓN DE VENTANAS POR BALCONES EN COPB ANEXO A EORM



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE EORM Y COPB ANEXO A EORM

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

