



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RIO ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0180-43	FECHA:	



FOTO 1: LEVANTAMIENTO ALTURA DE MODULO AULA



FOTO : SUSTITUCION ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CAL. 26



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarvia Noeliapocacal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

