



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PR-4-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO RIO ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-03-0181-41	FECHA	26/08/2024



FOTO 1: REPARACION PISO TORTA



FOTO 2: REPARACION MURO PERIMETRAL




FOTO 3: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



FOTO 4: REPELLO EN PAREDES




FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas

Sarvin Neelina Peña Caa |  |  | 