



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERIO RIO ZARCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0181-41	FECHA:	20/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO TORTA



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO TORTA



Foto 3: REPARACION MURO PERIMETRAL




Foto 4: REPARACION MURO PERIMETRAL




Foto 5: REPACION SISTEMA ELECTRICA



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarvia Noelia Peña

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERIO RIO ZARCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0181-41	FECHA:	20/11/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: REPELLO EN MURO



Foto 4: REPELLO EN MURO



Foto 5: DIVISION ENTRE PREPRIMARIA Y PRIMARIA



Foto 6: DIVISION ENTRE PREPRIMARIA Y PRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarvia Noelia Peñacal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

