



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERIO RIO ZARCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0181-41	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO TORTA



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO TORTA



Foto 3: REPARACION MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACION SISTEMA ELECTRICA



Foto 5: REPACION SISTEMA ELECTRICA




Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarvia Anabela Peña Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERIO RIO ZARCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0181-41	FECHA:	29/11/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: REPELLO EN MURO



Foto 3: REPELLO EN MURO



Foto 4: DIVISION ENTRE PREPRIMARIA Y PRIMARIA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarvia Noelia Peña

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

