

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.O.P.B.anexo.E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIPATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0183-41	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

