



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL BONGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0184-41 | FECHA: | 29/11/2024 |



FOTO 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 3: Sustitución de puerta en servicio sanitarios



FOTO 4: Reparación de banqueta de concreto




FOTO 5: Reparación de banqueta de concreto



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL BONGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0184-41 | FECHA: | 29/11/2024 |



FOTO 7: Sustrucción de inodoro



FOTO 8: Aplicación de repello de muro de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

