



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 A. 3 - 59 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0187-42	FECHA:	



Sustitución de lámina, por láminas troqueladas Aluzin calibre 26



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Pintura en muros exteriores e interiores





Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Sustitucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OUP



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
