

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA COROZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0189-42	FECHA:	20/09/2024




Foto1: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: MATENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE METAL. PUERTAS, BALCONES Y CHAPAS.




Foto 4: INSTALACIÓN DE CANAES DE METAL, SECANTES Y BAJADAS DE AGUA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO GENERA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

