

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0190-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 5: REPARACION PISO TORTA DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCION DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Rutilia Chocoj, QUM

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

