

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACACAR ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0196-43	FECHA:	27/08/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO A BALCONES





FOTO 4: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---