

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACACAR ABAJO, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0196-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METALICA




FOTO 3: MANTEMIENTO A BALCONES



FOTO 4: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 5: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firmá y Sello Director Centro Educativo Público

