



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Playa Pataxte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0203-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en aulas y baños



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera.



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

