



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Playa Pataxte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0203-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en aulas y baños



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera.



Foto 3: remozamiento de sanitarios y sus accesorios




Foto 4: area de pila




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público