



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL        | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHINABENQUE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0212-43 | FECHA:                         | 20/02/2024        |




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS




FOTO 6: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

