



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FO
Ver

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOCELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0214-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



FOTO 1: Sustitución de balcones





FOTO 2: Sustitución de balcones



FOTO 3; Reparación de muro perimetral



FOTO 4: Reparación de muro perimetral



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

