



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOCELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0214-43	FECHA:	15/08/2024




FOTO 1: Sustitución de balcones



FOTO 2: Sustitución de balcones



FOTO 3: Reparación de muro perimetral



FOTO 4: Reparación de muro perimetral

FOTO 5:

FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

