



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Semuy II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0219-43	FECHA:	20/02/2024



Proyecto 1. Cambio de láminas deterioradas por láminas troqueladas de aluzinc



Proyecto 2. Cambio de piso deteriorado por piso nuevo



Proyecto 3. Cambio de estructura de madera por estructura metálica



Proyecto 4. Remodelación de ventanas en mal estado

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

