

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO AGUA CALIENTE 9	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1803-0222-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en techo de sanitarios.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal en techo de sanitarios



Foto 3: Sustitución de puertas de sanitarios.



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto en sanitarios.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores Sanitario



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF  


*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
