

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO AGUA CALIENTE 9	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0222-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO 1: REMODELACION DE LEVANTAMIENTO DE MURO PARA FOSA SEPTICA



FOTO 2: LEVANTAMIENTO DE MURO PARA SANITARIO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA EN SANITARIOS



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO DE SANITARIOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL EN SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la QPFE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO AGUA CALIENTE 9	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0222-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES DE SANITARIOS



FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE SANITARIOS



FOTO 9: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPR
CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 9
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL MIXTA
AGUA CALIENTE LOTE 9
EL ESTOR, IZABAL