

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO AGUA CALIENTE 9	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0222-43	FECHA:	5/12/2024



FOTO 1: REMODELACION DE LEVANTAMIENTO DE MURO PARA FOSA SEPTICA



FOTO 2: LEVANTAMIENTO DE MURO PARA SANITARIO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA EN SANITARIOS



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO DE SANITARIOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL DE SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO AGUA CALIENTE 9	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0222-43	FECHA:	5/12/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES DE SANITARIOS



FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE SANITARIOS



FOTO 9: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público