

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0500-41	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO 3: REPARACION MURO PERIMETRAL



FOTO 4: REPARACION MURO PERIMETRAL



FOTO 5: REPARACION MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Rutilia Chocooj Quim

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

