



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe (COPB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0501-41	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal



Foto 4: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios




Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de ventana y sustrucción de vidrios



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe (COPB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0501-41	FECHA:	20/09/2024





Foto7: Sustitución de inodoros



Foto 8: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público