



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0508-41	FECHA:	28/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CHAPAS Y PINTADA DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 5: REPARACION DE PISO CERRAMICA



Foto 6: SUSTITUCION VENTANAS DE MADERA POR METAL Y VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXADO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0508-41	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON BARANDAS DE METAL



Foto 2: REMODELACION DE CIELO FALSO EN LA DIRECCION




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---