

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACACAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0515-41	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

