



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPUR ZARCO, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0526-41	FECHA:	20/03/2024



FOTO 1 : POZOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN MAL ESTADO



FOTO 2: POZOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN MAL ESTADO.



FOTO 3: PORTON EN MAL ESTADO.



FOTO 4: FALTA DE BALCONES DE DOS AULAS.



FOTO 5: REPELLO DE MURO DE PARED DE DOS AULAS.



FOTO 6: FALTA PISO DE TORTA EN EL CORREDOR DE DOS AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
