



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPUR ZARCO, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1856-43 18-03-0526-41	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: LIMPIEZA DEL POZO DEL SERVICIO SANITARIO.



FOTO 2: LEVANTAMIENTO DE MURO DEL SERVICIO SANITARIO.



FOTO 3: FABRICACIÓN E INSTALACION DEL PORTON CORREDIZOS



FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES.



FOTO 5: REPELLO EXTERIOR E INTERIOR DE DOS AULAS.



FOTO 6: REMODELACIÓN DE PISO DEL CORREDOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público