



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPUR ZARCO, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1856-43      18-03-0526-41	FECHA:	25/05/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DEL MURO DEL POZO DEL SERVICIO SANITARIO.



FOTO 2: LEVANTAMIENTO DEL MURO DEL POZO DEL SERVICIO SANITARIO.



FOTO 3: PORTON CORREDIZO INSTALADO.



FOTO 4: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: REPELLO EXTERIOR E INTERIOR DE DOS AULAS.



FOTO 6: REMODELACION DEL PISO DEL CORREDOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la DPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público