



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPIN ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0576-41	FECHA:	20/09/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL DE COCINA.




SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL DE BODEGA.



SUSTITUCIÓN DE (2) PUERTAS DE MADERA POR METAL DE BODEGA.



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS.



REPELLO EN MURO DE BODEGA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pedro Xol Mucí*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

