



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAXLAMPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0581-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: Sustrucion de puertas de servicios sanitarios



FOTO 2: Sustrucion de piso de concreto



FOTO 3: Sustrucion de sistema electrico




FOTO 4: Reparacion y mantenimiento de paredes



FOTO 5: Sustrucion baranda por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

