



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 03 - 0584 - 41	FECHA:	20/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 4: REPARACION DE PISO DE TORTA



Foto 5: REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

