



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 03 - 0584 - 41	FECHA:	30/11/2024



Foto1: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 3: FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 4: FINALIZACIÓN Y CAMBIO DE PISO DE TORTA POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE




Foto 5: FINALIZACIÓN DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE BAÑOS



Foto 6: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

