



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOCA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0648-43	FECHA:	21/02/2023



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




FOTO 3: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MAY 05 00 499

Firma y sello del Presidente del C.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

