



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOCA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0648-43	FECHA:	3/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARCOS Coc YMA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

