

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOCA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0664-41	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE SANITARIO









FOTO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

