



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BOCA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0664-41	FECHA:	10/11/2024



Foto1: sustitucion de sanitario



Foto 2: reparacion de muro perimetral




Foto 3: Sellado de paredes




Foto 4: Sellado de paredes



Foto 5: sustitucion de estructura de madera por metal y lamina troquelada.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

