



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0666-41	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparación de tapaderas de cajas



Foto 3: Reparación de estufa rural



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PAULINA CHÉN

Firma y sello del Presidente de la OPF



EDGAR BENJAMÍN CAAL CABNAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

